


ACTIONS MULTIDOMAINES SUITE RDV COMITE/MAIRIE/METROPOLE : DU DEBROUSSAILLAGE JUSQU'AU GRILLAGE & DEGRADATION ECOULEMENT

La parcelle triangulaire dont la pointe est à l'intersection du feu Van Wijk/Route de Vence est communale.
Elle limite à la fois la route de Vence et le début de la montée Van Wijk, globalement d'écoulement eau de pire en pire.
Elle faisait l'objet de diverses remarques depuis 3 ans pour débroussaillage/entretien local jusqu'à l'accumulation d'anomalies créant danger/incivilités/dégradation voirie justifiant une réunion décisive sur place mairie/métropole

1°) Signalement persistant buisson trop penché : Danger sur piétons/vélos



SUITE REUNION
SUR PLACE 12
MARS 2025

Buisson
dangereux étété

Bosquet
dangereux
Vélos et piétons
enlevé
AG 31mars
2025



2°) Grillage troué ou inexistant → Dépôts sauvages

Le grillage s'arrête sur 4 intervalles entre piquets...




CA 13 Nov 2025

SUITE REUNION
SUR PLACE 12
MARS 2025



**Grillage pérenne en dur
MERCI**

**Chemin
entretien à
l'intérieur**



3°) Ecoulement Eau de Pluie très localisé → Erosion & danger voirie Caucours

REUNION SUR PLACE 12 MARS 2025 AVEC RESPONSABLES ET EXPERTS MAIRIE + METROPOLE



**Large réunion 12 mars 2025: Métropole / Mairie / Comité sur place :
Forts écoulements trop localisés dans terrain entonnoir → Dégradation route de + en +
Actions OK pour prise en compte Métropole et Espace vert mairie**

**Chiffrage Métropole et Fluvial fait (50K€) :
besoin sérieux enrochement pour soutien route
OK en 2026
MERCI**